

# Certificat 2023

L'exploitation suivante a réussi avec succès l'inspection d'installation(s) réalisée par l'asr Recyclage matériaux construction Suisse, comprenant les volets suivants:

- Contrôle de l'installation et de l'exploitation
- Vérification du respect des dispositions légales
- Vérification des flux de matériaux

Entreprise	Carrières du Lessus HB SA
Types d'installation	Installation de traitement des déchets de chantier minéraux
Lieu	1867 St-Triphon

Inspectorat asr

  
Christian Haldimann

  
Mauro Miraglia